

Cod. 021303 - 400V - 3φ



DESCRIÇÃO


- Alicate em C compacto e leve (5Kg), ideal para todos os tipos de intervenção
- Pistola multifunção (comprimento 3m): mono-ponto, contração, solda rebites, pinos, porcas, arruelas, tira-pregos.
- Suporte telescópico
- Caixa de acessórios
- Tela de controle 6"
- Controles colocados no alicate



- **Em corrente:**
 - corrente de soldadura elevado: 13 000A
 - visualização do valor real da corrente
 - sinal sonoro automático somente se corrente muito fraca
 - regulação da corrente
- **Em esforço:**
 - regulação automática do esforço
 - visualização do esforço real
 - grande esforço: 550 daN a 8 bars
 - resfriamento líquido dos eléctrodos
 - sinal sonoro automático se esforço muito fraco



13 000A
550 daN



Entregue com:

- braço C1
- pistola
- cabo de massa




- 7 modos disponíveis para responder às exigências dos usuários e dos construtores.
- Simplicidade: regulação automática dos parâmetros de solda em modo AUTO.
- Usabilidade: leitura rápida dos parâmetros de solda na tela 6"
- Sauva guarda dos parâmetros de soldadura do usuário



UNIQUE ELECTRO-MAGNETIC FIELD PROTECTION by IMS





- Arquivamento das características dos pontos de solda efetuados em cartão SD.
- Restituição dos relatórios do cartão SD ao computador.



 50/60hz	 AM	I RMS	U ₀	 mm		Cables				100% CU		
						Liquid / Air Cooled	↔ m	Ø mm ²				
3 x 400V	32A (D)	13 000A	16V	3+3+3	1.5+3		Liquid	2.5	200	OK	65x80x205 cm	160 kg
							Air	2.5	150			
							-	8	4x6 H07BNE			

MADE in FRANCE

1		MODO NORMAL A máquina determina os parâmetros de soldadura a partir da espessura das chapas e do tipo de aço.
2		MODO MANUAL Programação direta dos parâmetros de soldadura: - corrente de soldadura - tempo de soldadura - força de aperto
3		MODO MULTI A espessura da chapa assim como o tipo de aço é inserido para cada chapa do conjunto a ser soldado (2 ou 3 chapas). A máquina determina os parâmetros de soldadura.
4		MODO GYSTEEL A medição da dureza obtida pelo produto GYSTEEL Vision pode ser inserida diretamente neste menu para especificar o tipo de aço. A máquina determina os parâmetros de soldadura.
5		MODO AUTO ** Novidade ** Detecção automática: - do tipo de aço, - da espessura das chapas, - da presença de cola, - da presença de materiais isolantes entre as chapas.
6		MODO CONSTRUCTOR Este modo permite nomear um ponto previamente registrado segundo às especificações de reparação do construtor. Os ajustes são automaticamente efetivos.
7		MODO ENERGY Este modo permite de controlar a energia transmitida durante o ponto de soldadura. O usuário especifica somente a corrente de soldadura (A) e a energia (kWs) antes de fazer o ponto. Este modo é destinado aos construtores ou aos laboratórios de teste.